

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

п. Сельцо Ленинградской области

«25» августа 2017 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.4. Наименование (вид) объекта: муниципальное общеобразовательное учреждение «Сельцовская средняя общеобразовательная школа имени Е.М. Мелашенко»
1.5. Адрес объекта: 187052, Ленинградская область, Тосненский район, п. Сельцо, дом 16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3491,7 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 17120 кв. м
1.4. Год постройки здания 4978 г., последнего капитального ремонта нет г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 г., капитального 2019-2020 гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сельцовская средняя общеобразовательная школа имени Е.М. Мелашенко» МБОУ «Сельцовская СОШ»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
187052, Ленинградская область, Тосненский район, п. Сельцо, дом 16
1.8. Основание для пользования объектом:
1.9. Форма собственности: Оперативное управление
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Советская, дом 10А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: Образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных услуг населению.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 350 чел. в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, организованные для школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 15 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны		Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К,С)		1.1-1.3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		2.1- 2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		3.1- 3.33

4	Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.1- 4.36
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		5.1-5.7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (Г,К,О,У) ВНД (С)		6.1-6.9
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У,О), ДУ (С), ВНД (К).

ОСИ доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Вход на территорию не оборудован доступными элементами информации об объекте. Имеются ямы и неровности в асфальтовом покрытии. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования. Высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов, перед маршрутами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверных проемов двустворчатых дверей в свету менее 0,9 м (0,58-0,88 м), дверные ручки не контрастны на фоне дверного полотна. Лестница не обозначена контрастной маркировкой, лестница не дублируется пандусом или подъемным устройством, перед маршем лестницы отсутствует предупреждающий тактильный указатель, отсутствуют поручни, высота подъемов ступеней более 0,17 м (0,20 м). Высота порога более 0,014 м (0,15 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,45 м). Перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, высота порога более 0,014 м (0,03 м), размеры тамбура менее нормативных значений. Дополнительные пути эвакуации имеют барьеры: присутствуют пороги высотой более 0,014 м, отсутствуют пандусы и аппарели, отсутствует тактильная разметка).

Ширина дверных проемов створок двустворчатых дверей в учебные классы и административные кабинеты в свету менее 0,9 м (0,67-0,68 м), на входах в учебные классы и медицинский кабинет имеются пороги высотой более 0,014 м (0,02-0,05 м), дверные ручки дверей не контрастны на фоне дверных полотен, отсутствует интерактивное компьютерное оборудование для занятий с детьми-инвалидами, отсутствуют специальные сидения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и крючки для костылей. Ширина дверных проемов створок двустворчатых дверей в актовый зал, гардероб и библиотеку в свету менее 0,9 м (0,66-0,68 м), на входах в актовый зал, гардероб имеются пороги высотой более 0,014 м (0,05-0,06 м), в актовом зале отсутствуют индукционная петля и звукоусиливающая аппаратура, в гардеробе отсутствуют специальные заниженные вешалки для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, в актовом зале и библиотеке отсутствуют специальные сидения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и крючки для костылей. Ширина дверного проема створки двустворчатой двери в столовую в свету менее 0,9 м (0,68 м), отсутствует специально выделенное обеденное место для инвалидов.

Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,76-0,79 м), размеры туалетных кабинь мене нормативных, туалетные кабинь не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования, отсутствует кнопка вызова помощника/кнопка звонка в дежурную комнату, на входе в туалетные комнаты имеются пороги высотой более 0,014 м (0,02-0,03 м).

Отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению. Звуковое оповещение о звонках не дублируется визуальными средствами информации. Отсутствует схема расположения зон оказания услуг (кабинетов, гардероба, залов), доступная для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017 г. – 2020 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>, (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 6 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 18 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 19 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 6 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 5 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Бородин Воробьев

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Бородин Рузмина

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

*Председатель Тосненской районной
организации Ленинградской областной
организации Общероссийской
общественной организацией
„Всероссийское общество инвалидов“*

Седых В.Я.

