

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

директор

Гавнова В.М.

Дол

«25» 09 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сельцовская средняя общеобразовательная школа имени Е.М. Мелашенко»
- 1.2. Адрес объекта: 187052, Ленинградская область, Тосненский район, п. Сельцо, дом 18
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да); _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания _____ г., последнего капитального ремонта _____ нет _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ г., капитального _____ гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.3. 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сельцовская средняя общеобразовательная школа имени Е.М. Мелашенко» МБОУ «Сельцовская СОШ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
187052, Ленинградская область, Тосненский район, п. Сельцо, дом 16
- 1.8. Основание для пользования объектом: _____
- 1.9. Форма собственности: Оперативное управление
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187000, Ленинградская область, город Тосно, ул. Советская, дом 10А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: Образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных услуг населению.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ чел. в день.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, организованные для школы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К,С)		1.1-1.3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		2.1-2.10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		3.1-3.23
4	Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.1-4.41
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		5.1-5.11
6	Система информации и связи (на всех	ДУ (Г,К,О,У)		6.1-6.8

	зонах)	ВНД (С)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У,О), ДУ (С), ВНД (К).

ОСИ доступен частично для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, доступен условно для инвалидов с нарушением зрения, временно не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Вход на территорию не оборудован доступными элементами информации об объекте. Имеются ямы и неровности в асфальтовом покрытии. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Лестница не обозначена контрастной маркировкой, лестница не дублируется пандусом, перед маршем лестницы отсутствует предупреждающий тактильный указатель, отсутствуют поручни.

Высота порога более 0,014 м (0,06 м), ширина створки дверного проема в свету менее 0,9 м (0,75 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,4 м). Ширина створки дверного проема в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,76 м), перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, высота порога более 0,014 м (0,03 м).

Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования, ширина коридора менее 1,5 м (1,3-1,4 м). Ширина маршей менее 1,35 м (0,92 м и 1,04 м), высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов, перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверных проемов в свету менее 0,9 м (0,77-0,79 м), высота порогов более 0,014 м (0,040,06 м), дверные ручки не контрастны на фоне дверного полотна. Общие пути эвакуации совпадают с путями перемещения. Замечания, указанные к путям перемещения, относятся также к замечаниям путей эвакуации. Дополнительные пути эвакуации имеют барьеры.

Ширина дверных проемов в учебные классы и медицинский кабинет в свету менее 0,9 м (0,77-0,87 м), на входах в учебные классы и медицинский кабинет имеются пороги высотой более 0,014 м (0,03-0,05 м), дверные ручки дверей не контрастны на фоне дверных полотен, отсутствует интерактивное компьютерное оборудование для занятий с детьми-инвалидами, отсутствуют специальные сидения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и крючки для костылей. Ширина дверных проемов в актовыв зал, гардероб и класс для внеурочной деятельности в свету менее 0,9 м (0,78-0,88 м), на входах в актовыв зал, гардероб и класс для внеурочной деятельности имеются пороги высотой более 0,014 м (0,03-0,05 м), в актовом зале отсутствуют индукционная петля и звукоусиливающая аппаратура, в гардеробе отсутствуют специальные заниженные вешалки для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, в актовом зале отсутствуют специальные сидения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и крючки для костылей.

Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,58 м), размеры туалетных кабины менее нормативных, туалетные кабины не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования, отсутствует кнопка вызова помощника/кнопка звонка в дежурную комнату, на входе в туалетные комнаты имеются пороги высотой более 0,014 м (0,03-0,06 м).

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению. Звуковое оповещение о звонках не дублируется визуальными средствами информации. Отсутствует схема расположения зон оказания услуг (кабинетов, гардероба, залов), доступная для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____,
плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» августа 2017 г.

2. Акта обследования объекта: № 1 от «25» августа 2017 г.